


1. STC32G V9.4 版本实验箱上的红外接收管，有一批生产时由于供应商缺货，采购了另外一家的红外接收管，结果 2，3 脚功能不同导致无法使用。



有问题的红外接收管顶端带有丝印“KS1838C.”。如果您使用的实验箱上面的红外接收管不能正常通信并带有“KS1838C.”丝印的话，请更换红外接收管，或者调换 2，3 脚。

